


INSTALACIÓN ELÉCTRICA C.E.I.P. SANTIAGO APÓSTOL (Portmán)



INSTALACIÓN ELÉCTRICA C.E.I.P. SANTIAGO APÓSTOL (Portmán)




Enchufes no anulados a la altura de los niños.



TECHO DE FIBROCEMENTO



PATIO: DESPERFECTOS, DESNIVELES, GRIETAS...



FALTA DE ESPACIOS DIDÁCTICOS Y DE ALMACENAMIENTO



GOTERAS/ GRIETAS TECHOS



**ESCALERA SIN SEGURIDAD
EN 1ª PLANTA**

VALLADO EXTERIOR DELANTERO EN LAMENTABLE ESTADO

